

Esercitazione sulle Macchine

ESERCIZIO 1

Trasformatore monofase :

$$V_{1n} = 6000 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$n = \frac{V_{1n}}{V_{20}} = 30 \quad \text{rapporto di trasformazione a vuoto}$$

$$R_1 = 8 \Omega \quad \text{resistenza avvolgimento primario}$$

$$R_2 = 0.01 \Omega \quad \text{resistenza avvolgimento secondario}$$

$$L_{d1} = 0.06 \text{ H} \quad \text{induttanza di dispersione dell'avvolgimento primario}$$

$$L_{d2} = 0.00013 \text{ H} \quad \text{induttanza di dispersione dell'avvolgimento secondario}$$

$$I_0 = 0.25 \text{ A} \quad \cos \varphi_0 = 0.2 \quad \text{nel funzionamento a vuoto alimentando con } V_{1n}.$$


A carico il trasformatore alimenta al secondario un carico ohmico - induttivo ed in queste condizioni (V_{1n} e f) assorbe dalla rete una potenza $P_1 = 24 \text{ kW}$ con $\cos \varphi_1 = 0.8$.

Determinare :

- 1) tensione, corrente e fattore di potenza del carico;
- 2) i valori della resistenza e della reattanza equivalente primaria e cioè di corto - circuito, del trasformatore.

Risoluzione

Il circuito equivalente del trasformatore, riportando l'impedenza dell'avvolgimento secondario al primario, è:



Calcoliamo il modulo di \bar{I}_1 :

$$I_1 = \frac{P_1}{V_{1n} \cdot \cos \varphi_1} = \frac{24000}{6000 \cdot 0.8} = 5 \text{ A}$$

$$X_{d1} = \omega \cdot L_{d1} = 2\pi f \cdot L_{d1} = 314 \cdot 0.06 = 18.84 \Omega$$

$$X_{d2} = \omega \cdot L_{d2} = 2\pi f \cdot L_{d2} = 314 \cdot 1.3 \cdot 10^{-4} = 0.0408 \Omega$$

$$\bar{V}_1 = -\bar{E}_1 + R_1 \cdot \bar{I}_1 + jX_{d1} \cdot \bar{I}_1 \quad \Rightarrow \quad -\bar{E}_1 = \bar{V}_1 - R_1 \cdot \bar{I}_1 - jX_{d1} \cdot \bar{I}_1$$

Prendendo \bar{V}_1 come riferimento $\bar{V}_1 = 6000$

$$\bar{I}_1 = I_1 \cdot (\cos \varphi_1 - j \sin \varphi_1) = 5 \cdot (0.8 - j0.6) = 4 - j3$$

essendo $\varphi_1 = 36.87^\circ$ in ritardo.

$$-\bar{E}_1 = 6000 - 8 \cdot (4 - j3) - j18.84 \cdot (4 - j3) = 5911 - j51 \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = -0.5^\circ$$

$$E_1 = \sqrt{5911^2 + 51^2} = 5912 \text{ V}$$

Il rapporto di trasformazione a vuoto è praticamente coincidente col rapporto spire per cui E_2 vale :

$$E_2 = \frac{E_1}{n} = \frac{5912}{30} = 197 \text{ V} \quad \text{in opposizione di fase rispetto ad } \bar{E}_1$$

$$\bar{I}_0 = I_0 \cdot (\cos \varphi_0 - j \sin \varphi_0) = 0.25 \cdot (0.2 - j0.98) = 0.05 - j0.245$$

con $\cos \varphi_0 = 0.2 \quad \Rightarrow \quad \varphi_0 = 78.46^\circ$ in ritardo.

$$(-\bar{I}_2') = \bar{I}_1 - \bar{I}_0 = 4 - j3 - 0.05 + j0.245 = 3.95 - j2.755$$

e il suo modulo è :

$$|-\bar{I}_2'| = \sqrt{3.95^2 + 2.755^2} = 4.82 \text{ A}$$


la fase :

$$\alpha_2 = \arctg\left(\frac{-2.755}{3.95}\right) = -34.9^\circ$$

$$\Psi_{E_1 I_2'} = \Psi_{E_2 I_2'} = \Psi_{E_2 I_2} = \alpha_2 - \alpha_1 = 34.4^\circ$$

$$I_2 = I_2' \cdot n = 4.82 \cdot 30 = 144.6 \text{ A}$$

E tracciamo il diagramma vettoriale :



Per le grandezze del secondario riportate al primario abbiamo che:

$$-\overline{E_2}' = -\overline{I_2}' \cdot (\overline{R_2}' + j\overline{X_{d2}}') - \overline{V_2}'$$

e cambiando di segno :

$$\overline{E_2}' = \overline{I_2}' \cdot (\overline{R_2}' + j\overline{X_{d2}}') + \overline{V_2}'$$

e prendendo proprio le grandezze del secondario :

$$\overline{E_2} = \overline{R_2} \cdot \overline{I_2} + j\overline{X_{d2}} \cdot \overline{I_2} + \overline{V_2}$$

e quindi :

$$\overline{V_2} = \overline{E_2} - \overline{R_2} \cdot \overline{I_2} - j\overline{X_{d2}} \cdot \overline{I_2}$$

$$\overline{E_2} = 197 \quad \text{e lo prendiamo come riferimento}$$

$$\overline{I_2} = I_2 \cdot (\cos 34.4^\circ - j \sin 34.4^\circ) = 144.6 \cdot (0.825 - j0.564) = 119 - j81.5$$

$$\overline{V_2} = 197 - 0.01 \cdot (119 - j81.5) - j0.0408 \cdot (119 - j81.5) = 192.5 - j4$$

Il modulo è :

$$V_2 = \sqrt{192.5^2 + 4^2} = 192.6 \text{ V}$$


la fase :

$$\alpha_3 = \arctg\left(\frac{-4}{192.5}\right) = -1.19^\circ$$

L'angolo di sfasamento tra $\overline{V_2}$ e $\overline{I_2}$ è :


$$\varphi_2 = 34.4^\circ - 1.19^\circ = 33.21^\circ \Rightarrow \cos \varphi_2 = 0.837$$

Tracciamo il diagramma vettoriale :



Calcoliamo l'impedenza di corto-circuito.

Trascuriamo l'effetto del passaggio della corrente a vuoto nell'impedenza primaria. Ciò equivale a portare l'ammettenza a vuoto a monte.



Abbiamo che l'impedenza di corto - circuito secondaria ridotta al primario è:

$$\dot{Z}_{c_2}' = R_{c_2}' + jX_{c_2}'$$

dove:


$$R_{c_2}' = R_1 + R_2' = R_1 + R_2 \cdot n^2 = 8 + 0.01 \cdot 30^2 = 17 \Omega$$

$$X_{c_2}' = X_{d1} + X_{d2}' = X_{d1} + X_{d2} \cdot n^2 = 18.84 + 0.0408 \cdot 30^2 = 55.67 \Omega$$


quindi:

$$\dot{Z}_{c_2}' = 17 + j55.67$$

Infine tracciamo il diagramma fasoriale complessivo:



Un metodo alternativo consiste nell'applicazione del teorema di Boucherot. Consideriamo il seguente circuito equivalente del trasformatore:



Sappiamo che $P_1 = 24000 \text{ W}$

allora

$$Q_1 = P_1 \cdot \tan \varphi_1 = 24000 \cdot 0.75 = 18000 \text{ VAR}$$

La potenza persa nel rame al primario è :

$$P_{Cu1} = R_1 \cdot I_1^2 = 8 \cdot 5^2 = 200 \text{ W}$$

La potenza reattiva della reattanza di dispersione al primario è

$$Q_{Xd1} = X_{d1} \cdot I_1^2 = 18.84 \cdot 5^2 = 470 \text{ VAR}$$

Quindi abbiamo che :

$$E_1 I_1 \cos \psi_{E_1 I_1} = P_1 - P_{Cu1} = 24000 - 200 = 23800 \text{ W}$$

$$E_1 I_1 \sin \psi_{E_1 I_1} = Q_1 - Q_{Xd1} = 18000 - 470 = 17530 \text{ W}$$

da cui :

$$\tan \psi_{E_1 I_1} = \frac{17530}{23800} = 0.736 \Rightarrow \psi_{E_1 I_1} = 36.35^\circ \Rightarrow \cos \psi_{E_1 I_1} = 0.805$$

$$E_1 = \frac{E_1 I_1 \cos \psi_{E_1 I_1}}{I_1 \cos \psi_{E_1 I_1}} = \frac{23800}{5 \cdot 0.805} = 5910 \text{ V}$$

$$E_2 = \frac{E_1}{n} = \frac{5910}{30} = 197 \text{ V}$$

al secondario abbiamo :

$$E_2 I_2 \cos \psi_{E_2 I_2} = E_1 I_1 \cos \psi_{E_1 I_1} - P_0$$

$$E_2 I_2 \sin \psi_{E_2 I_2} = E_1 I_1 \sin \psi_{E_1 I_1} - Q_0$$

Determiniamo P_0 e Q_0 :

$$P_0 = V_{1n} I_0 \cos \varphi_0 = 6000 \cdot 0.25 \cdot 0.2 = 300 \text{ W}$$

$$Q_0 = P_0 \cdot \tan \varphi_0 = 1470 \text{ VAR}$$

$$E_2 I_2 \cos \psi_{E_2 I_2} = 23800 - 300 = 23500 \text{ W}$$

$$E_2 I_2 \sin \psi_{E_2 I_2} = 17530 - 1470 = 16060 \text{ VAR}$$

Allora :

$$\psi_{E_2 I_2} = \arctg \frac{16060}{23500} = 34.35^\circ$$

$$I_2 = \frac{E_2 I_2 \cos \psi_{E_2 I_2}}{E_2 \cos \psi_{E_2 I_2}} = \frac{23500}{197 \cdot 0.826} = 144.5 \text{ A}$$

Le perdite nel rame al secondario sono :

$$P_{Cu2} = R_2 \cdot I_2^2 = 209 \text{ W}$$

La potenza reattiva dovuta alla reattanza di dispersione al secondario è :

$$Q_{X_{d2}} = X_{d2} \cdot I_2^2 = 855 \text{ VAR}$$

Allora al carico ho :

$$P_2 = E_2 I_2 \cos \psi_{E_2 I_2} - P_{Cu2} = 23500 - 209 = 23291 \text{ W}$$

$$Q_2 = E_2 I_2 \sin \psi_{E_2 I_2} - Q_{X_{d2}} = 16060 - 855 = 15205 \text{ VAR}$$

$$\varphi_2 = \arctg \frac{Q_2}{P_2} = \arctg \frac{15205}{23291} = 33.137^\circ$$

$$\cos \varphi_2 = 0.83$$

$$V_2 = \frac{P_2}{I_2 \cos \varphi_2} = \frac{23291}{144.5 \cdot 0.83} = 197 \text{ V}$$

ESERCIZIO 2

Dati di targa di un trasformatore monofase :

$$S_n = 40 \text{ kVA}$$

$$V_{1n} = 12000 \text{ V}$$

$$V_{20} = 260 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$


$$\text{prova a vuoto} \begin{cases} P_0 \% = 0.4\% \\ \cos \varphi_0 = 0.2 \end{cases}$$

$$\text{prova in corto - circuito} \begin{cases} P_{cc} \% = 1.8\% \\ V_{cc} \% = 4\% \end{cases}$$


Determinare : impedenze, resistenze e reattanze dei circuiti equivalenti semplificati riferiti al primario ed al secondario.

Risoluzione

Riferiamoci al circuito equivalente semplificato.



O anche ad un circuito equivalente a Γ del tipo:



Abbiamo per l'impedenza di corto circuito

$$P_{cc} = \frac{P_{cc} \% \cdot S_n}{100} = \frac{1.8 \cdot 40 \cdot 10^3}{100} = 720 \text{ W}$$

$$R_{c2} = \frac{P_{cc}}{I_{2n}^2} \quad \text{dove } I_{2n} = \frac{S_n}{V_{20}} = \frac{40000}{260} = 154 \text{ A}$$

Allora

$$R_{c2} = \frac{720}{154^2} = 3.04 \cdot 10^{-2} \Omega$$

$$X_{c2} = R_{c2} \cdot \tan \varphi_{cc} = R_{c2} \cdot \tan \left(\arccos \frac{P_{cc} \%}{V_{cc} \%} \right) = 3.04 \cdot 10^{-2} \cdot 1.98 = 6 \cdot 10^{-2} \Omega$$

Z_{c2} in modulo è:

$$Z_{c2} = \frac{R_{c2}}{\cos \varphi_{cc}} = \frac{3.04 \cdot 10^{-2}}{0.45} = 6.76 \cdot 10^{-2} \Omega$$

Per l'ammettenza a vuoto si ha:

$$\frac{1}{G} = R_{01} = \frac{V_{1n}^2}{P_0} \quad \frac{1}{B_m} = X_{01} = \frac{V_{1n}^2}{Q_0} \quad (\text{ossia riferita al primario})$$

Quindi ci servono P_0 e Q_0

$$P_0 = \frac{P_0 \% \cdot S_n}{100} = \frac{0.4 \cdot 40 \cdot 10^3}{100} = 160 \text{ W}$$

$$Q_0 = P_0 \cdot \tan \varphi_0 = 160 \cdot \tan(\arccos \varphi_0) = 160 \cdot \tan 78.46^\circ = 784 \text{ VAR}$$

$$R_{01} = \frac{V_{1n}^2}{P_0} = \frac{(12000)^2}{160} = 9 \cdot 10^5 \Omega \quad G_{01} = \frac{1}{9 \cdot 10^5} = 0.11 \cdot 10^{-5} \text{ S}$$

$$X_{01} = \frac{V_{1n}^2}{Q_0} = \frac{(12000)^2}{784} = 1.84 \cdot 10^5 \Omega \quad B_{m1} = \frac{1}{1.84 \cdot 10^5} = 0.54 \cdot 10^{-5} \text{ S}$$

quindi Z_{01} in modulo è :

$$Z_{01} = \frac{1}{Y_{01}} = \frac{1}{\sqrt{G_{01}^2 + B_{m1}^2}} = 1.8 \cdot 10^5 \Omega$$

Il rapporto di trasformazione a vuoto è :

$$n = \frac{V_{1n}}{V_{20}} = \frac{12000}{260} = 46.2$$

Quindi possiamo riportare i valori di R_0 , X_0 e Z_0 al secondario

$$R_{02} = \frac{R_{01}}{n^2} = 423 \Omega$$

$$X_{02} = \frac{X_{01}}{n^2} = 86.4 \Omega$$

$$Z_{02} = \frac{Z_{01}}{n^2} = 84.6 \Omega$$


Se invece riportiamo l'impedenza di corto circuito al primario si ha :

$$Z_{c1} = Z_{c2} \cdot n^2 = 144 \Omega$$


$$R_{c1} = R_{c2} \cdot n^2 = 64.8 \Omega$$

$$X_{c1} = X_{c2} \cdot n^2 = 128 \Omega$$

Si hanno due tipi di circuiti equivalenti possibili :




ESERCIZIO 3
(Febbraio 95)



Il trasformatore ideale, con le polarità indicate in figura ha un rapporto di trasformazione $n = 1:10$. Ricavare \bar{V}_2

Risoluzione

Riportiamo tutto al secondario:



Il segno negativo nei due generatori tiene conto delle polarità del trasformatore

$$\bar{I} = \bar{I}_2 - (-10^{-3} \cdot \bar{V}_2) = \bar{I}_2 + 10^{-3} \cdot \bar{V}_2$$

$$\bar{V}_2 = (60 + j80) \cdot \bar{I}_2$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{V}_2}{60 + j80}$$

Applichiamo Kirchoff alle maglie:

$$-80\angle 0^\circ - 1000 \cdot \bar{I} - \bar{V}_2 = 0$$

$$80\angle 0^\circ + 1000 \cdot (\bar{I}_2 + 10^{-3} \cdot \bar{V}_2) + \bar{V}_2 = 0$$

$$80\angle 0^\circ + 10^3 \cdot \left(\frac{\bar{V}_2}{60 + j80} + 10^{-3} \cdot \bar{V}_2 \right) + \bar{V}_2 = 0$$

$$\bar{V}_2 + 80\angle 0^\circ + 10^3 \cdot \frac{\bar{V}_2}{60 + j80} + \bar{V}_2 = 0$$

$$2 \cdot \bar{V}_2 \cdot (60 + j80) + 80 \cdot (60 + j80) + 1000 \cdot \bar{V}_2 = 0$$

$$\bar{V}_2 \cdot (120 + j160 + 1000) + 4800 + j64000 = 0$$

$$\bar{V}_2 \cdot (1120 + j160) = -(4800 + j64000)$$

$$\bar{V}_2 = -\frac{(4,8 + j6,4) \cdot 10^3}{(1,12 + j0,16) \cdot 10^3} = \frac{8\angle -143,13^\circ}{1,13\angle 8,13^\circ} = 7,07\angle -135^\circ$$

$$\boxed{\bar{V}_2 = 7,07\angle -135^\circ}$$

ESERCIZIO 4

I dati di targa di un trasformatore monofase sono :

$$S_n = 60 \text{ kVA}; \quad \frac{V_{1n}}{V_{20}} = \frac{380}{1000}; \quad f = 50 \text{ Hz}$$

Prova a vuoto :

$$P_0 \% = 1.5\%$$

Prova in corto - circuito :

$$V_{cc2} = 50 \text{ V} \quad (\text{al secondario})$$

$$\cos \varphi_{cc2} = 0.44$$

Determinare la tensione ai capi del carico ed il rendimento della macchina, alimentata alla tensione e frequenza nominali, nelle seguenti condizioni :

- pieno carico e fattore di potenza 0.8 in ritardo;
- a metà carico e fattore di potenza 0.5 in anticipo.

Risoluzione

Calcoliamo la corrente nominale secondaria :

$$I_{2n} = \frac{S_{2n}}{V_{20}} = \frac{60000}{1000} = 60 \text{ A}$$

Poi l'impedenza di corto - circuito del trasformatore :

$$z_{c2} = \frac{V_{cc}}{I_{2n}} = \frac{50}{60} = 0.833 \Omega$$

$$R_{c2} = z_{c2} \cdot \cos \varphi_{cc2} = 0.833 \cdot 0.44 = 0.366 \Omega$$

$$X_{c2} = z_{c2} \cdot \sin \varphi_{cc2} = 0.833 \cdot 0.897 = 0.746 \Omega$$

a)

$$I_2 = I_{2n}$$

$$\cos \varphi_2 = 0.8 \quad \text{in ritardo}$$

La caduta di tensione è data da :

$$\Delta V = (R_{c2} \cdot \cos \varphi_2 + X_{c2} \cdot \sin \varphi_2) \cdot I_2 \quad \text{è una formula approssimata.}$$

Allora la tensione ai capi del carico è :

$$V_2 = V_{20} - (R_{c2} \cdot \cos \varphi_2 + X_{c2} \cdot \sin \varphi_2) \cdot I_2$$

quindi sostituendo i valori numerici :

$$V_2 = 1000 - (0.366 \cdot 0.8 + 0.746 \cdot 0.6) \cdot 60 = 1000 - 44.4 = 955.6 \text{ V}$$

$$P_2 = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 = 955.6 \cdot 60 \cdot 0.8 = 45900 \text{ W}$$

$$P_0 = P_{fe} = \frac{P_0 \% \cdot S_n}{100} = \frac{1.5 \cdot 60 \cdot 10^3}{100} = 900 \text{ W}$$

$$P_{Cu} = P_{cc} = R_{c2} \cdot I_2^2 = 0.366 \cdot 60^2 = 1320 \text{ W}$$

Vediamo il rendimento :

$$\eta = 1 - \frac{P_p}{P_2 + P_p} = 1 - \frac{P_{fe} + P_{Cu}}{P_2 + P_{fe} + P_{Cu}} = \frac{P_2}{P_2 + P_{fe} + P_{Cu}} = \frac{45900}{45900 + 1320 + 900} = 0.954$$

b)

A metà carico vuol dire che :

$$I_2 = \frac{I_{2n}}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ A}$$

inoltre $\cos \varphi_2 = 0.5$ in anticipo ($\varphi_2 < 0$)

$$\Delta V = (R_{c2} \cdot \cos \varphi_2 + X_{c2} \cdot \sin \varphi_2) \cdot I_2 = (0.366 \cdot 0.5 - 0.746 \cdot 0.866) \cdot 30 = -13.86 \text{ V}$$

$$V_2 = V_{20} - \Delta V = 1000 + 13.86 = 1013.86 \text{ V}$$

$$P_2 = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 = 1013.86 \cdot 30 \cdot 0.5 = 15.2 \text{ kW}$$

$P_{Cu} = \frac{P_{cc}}{4}$ perché è proporzionale al quadrato della corrente in quanto :

$$P_{Cu} = R_{c2} \cdot \left(\frac{I_{2n}}{2} \right)^2 = R_{c2} \cdot \frac{I_{2n}^2}{4} = \frac{P_{cc}}{4}$$

$$P_{Cu} = \frac{1320}{4} = 330 \text{ W}$$

$P_0 = P_{fe} = 900 \text{ W}$ la stessa del caso a) in quanto la tensione di alimentazione e la frequenza sono le stesse

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{fe} + P_{Cu}} = \frac{15200}{15200 + 900 + 330} = 0.925 \text{ più basso di quello del caso a).}$$

ESERCIZIO 5

Le prove a vuoto ed in corto - circuito, su un trasformatore monofase da 10 kVA, 220/2200 V, 50 Hz, hanno fornito i seguenti risultati :

a) Prova a vuoto

$$V_0 = 220 \text{ V}$$

$$I_{10} = 2.5 \text{ A}$$

$$P_f = 100 \text{ W}$$

$$V_{20} = 2200 \text{ V} \quad (\text{lato alta tensione aperto})$$

b) Prova in cto - cto

$$V_{cc} = 150 \text{ V}$$

$$I_{cc} = 4.55 \text{ A}$$

$$P_j = 215 \text{ W}$$

- Ricavare i parametri dei circuiti equivalenti riferiti sia al lato bassa tensione che al lato alta tensione;
- Ricavare anche la corrente di eccitazione I_{10} rapportata al valore nominale I_{1n} , ed il fattore di potenza a vuoto ed in cto - cto.


Risoluzione

Le correnti nominali sono :

$$I_{1n} = \frac{S}{V_{1n}} = \frac{10000}{220} = 45.5 \text{ A} \quad \text{lato bassa tensione}$$

$$I_{2n} = \frac{S}{V_{2n}} = \frac{10000}{2200} = 4.55 \text{ A} \quad \text{lato alta tensione}$$

Dalla conoscenza delle perdite nel ferro P_f ricavate con la prova a vuoto si ha :



$$R_m = \frac{V_0^2}{P_f} = \frac{220^2}{100} = 484 \, \Omega \Rightarrow G_m = \frac{1}{R_m} = 2.066 \cdot 10^{-3} \, \text{S}$$

$$I_f = \frac{V_0}{R_m} = \frac{220}{484} = 0.45 \, \text{A}$$

$$I_m = \sqrt{I_{10}^2 - I_f^2} = \sqrt{2.5^2 - 0.45^2} = 2.46 \, \text{A}$$

$$X_m = \frac{V_0}{I_m} = \frac{220}{2.46} = 89.4 \, \Omega$$

da cui :

$$B_m = \frac{1}{X_m} = 0.01118 \, \text{S}$$

$$L_m = \frac{X_m}{\omega} = \frac{89.4}{314} = 0.285 \, \text{H}$$

oppure


$$Y_m = \frac{I_{10}}{V_0} = \frac{2.5}{220} = 1.136 \cdot 10^{-2} \, \text{S}$$

$$B_m = \sqrt{Y_m^2 - G_m^2} = \sqrt{1.29 \cdot 10^{-4} - 0.0427 \cdot 10^{-4}} = 1.118 \cdot 10^{-2} \, \text{S}$$

Il rapporto di trasformazione è :

$$n = \frac{220}{2200} = 0.1$$

Dalla prova in cto - cto si ha :



$$Z_{eq} = \frac{V_{cc}}{I_{cc}} = 32.967 \, \Omega$$


$$R_{eq} = \frac{P_J}{I_{cc}^2} = \frac{215}{4.55^2} = 10.4 \, \Omega \quad \text{sul lato alta tensione}$$

$$R'_{eq} = n^2 \cdot R_{eq} = 0.1^2 \cdot 10.4 = 0.104 \, \Omega \quad \text{sul lato bassa tensione}$$


$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} = \sqrt{32.967^2 - 10.4^2} = 31.29 \Omega \quad \text{lato alta tensione}$$

$$X'_{eq} = n^2 \cdot X_{eq} = 0.1^2 \cdot 31.29 = 0.3129 \Omega \quad \text{lato bassa tensione}$$

Il circuito equivalente sul lato bassa tensione è :



Mentre riportato dal lato alta tensione è:



$$\frac{I_{10}}{I_{1n}} = \frac{2.5}{45.5} = 0.055 \Rightarrow 5.5\%$$

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_f}{V_0 \cdot I_{10}} = \frac{100}{220 \cdot 2.5} = 0.182 \Rightarrow \varphi_0 = 80^\circ$$

$$\cos \varphi_{cc} = \frac{P_J}{V_{cc} \cdot I_{cc}} = \frac{215}{150 \cdot 4.55} = 0.315 \Rightarrow \varphi_{cc} = 72^\circ$$

ESERCIZIO 6

I dati di targa di un trasformatore monofase sono :

Potenza nominale : 60 MVA

tensione nominale primaria : 15 kV

tensione a vuoto secondaria : 220 kV

$f = 50 \text{ Hz}$, $V_{cc} \% = 10\%$, $P_{cc} \% = 0.8\%$.

Determinare la resistenza R_{c2} , la reattanza X_{c2} e l'impedenza Z_{c2} di corto circuito secondarie.

Risoluzione

$$A_n = 60 \text{ MVA}$$

$$V_{1n} = 15 \text{ kV}$$

$$V_{20} = 220 \text{ kV}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$V_{cc} \% = 10\%$$

$$P_{cc} \% = 0.8\%$$

$$Z_{c2} = \frac{V_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}^2}{A_n}$$

$$\text{infatti } Z_{c2} = \frac{V_{cc}}{I_{2n}} = \frac{V_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}}{I_{2n}} = (\text{molt. e div. per } V_{20}) = \frac{V_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}^2}{I_{2n} \cdot V_{20}} = \frac{V_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}^2}{A_n}$$

quindi

$$Z_{c2} = \frac{V_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}^2}{A_n} = \frac{10}{100} \cdot \frac{(220 \cdot 10^3)^2}{60 \cdot 10^6} = 80.67 \Omega$$

$$R_{c2} = \frac{P_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}^2}{A_n}$$

$$\text{infatti } R_{c2} = \frac{P_{cc}}{I_{2n}^2} = \frac{P_{cc} \%}{100} \cdot \frac{A_n}{I_{2n}^2} = \frac{P_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20} \cdot I_{2n}}{I_{2n}^2} = \frac{P_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}}{I_{2n}} = (\text{molt. e div. per } V_{20}) =$$

$$= \frac{V_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}^2}{I_{2n} \cdot V_{20}} = \frac{P_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}^2}{A_n}$$

quindi

$$R_{c2} = \frac{P_{cc} \%}{100} \cdot \frac{V_{20}^2}{A_n} = \frac{0.8}{100} \cdot \frac{(220 \cdot 10^3)^2}{60 \cdot 10^6} = 6.45 \Omega$$

$$X_{c2} = \sqrt{Z_{c2}^2 - R_{c2}^2} = 80.41 \Omega$$

ESERCIZIO 7

Un motore asincrono a 6 poli, trifase, frequenza 50 Hz, lavora allo scorrimento $s_{\%}=4\%$ con un certo carico.

Determinare la velocità di sincronismo, la velocità del rotore, la frequenza delle correnti rotoriche, la velocità del campo magnetico rotante del rotore rispetto allo statore, e la velocità del campo magnetico rotante del rotore rispetto al campo rotante di statore.

Risoluzione

Prima vediamo qualcosa sul principio di funzionamento del motore asincrono:

- Si ponga l'avvolgimento rotorico in cto-cto.
- Si applichi all'avvolgimento statorico una terna simmetrica di tensioni, essa darà luogo ad una terna equilibrata di correnti che dà luogo ad un campo rotante.
- Il campo rotante taglia i conduttori dell'indotto e genera un sistema trifase di f.e.m., e quindi un sistema trifase di correnti, da cui un campo magnetico sincrono con quello generato e opposto (reazione di indotto).
- A rotore bloccato il comportamento è analogo al trasformatore.
- Se il rotore può ruotare è soggetto ad un sistema di forze meccaniche tangenziali.
- Per ragioni di simmetria il sistema di forze equivale ad una coppia.
- Sotto l'azione della coppia il rotore ruota nel verso del campo magnetico.
- Anche a rotore libero (senza carico sull'albero non si può raggiungere la velocità di sincronismo.
- Esiste un carico dovuto agli attriti e alla ventilazione. L'equilibrio non può sussistere.

La velocità di sincronismo è :

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p} = \frac{120 \cdot 50}{6} = 1000 \text{ giri/minuto.}$$

Poiché lo scorrimento è definito come :

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

dove n è la velocità del rotore, questa grandezza è pari a :

$$n = (1 - s) \cdot n_s = (1 - 0.04) \cdot 1000 = 960 \text{ giri/minuto.}$$

La frequenza delle correnti rotoriche è :

$$f_r = s \cdot f = 0.04 \cdot 50 = 2 \text{ Hz}$$

Il campo rotante prodotto dal rotore ruota alla velocità di sincronismo :

$$n_r = \frac{120 \cdot f_r}{p} = \frac{120 \cdot s \cdot f}{p} = s \cdot n_s = 0.04 \cdot 1000 = 40 \text{ giri/minuto.}$$

ma la velocità del rotore rispetto allo statore è :

$$n = (1 - s) \cdot n_s$$

da cui la velocità del campo rotorico rispetto allo statore è :

$$n_s' = n_r + n = s \cdot n_s + (1 - s) \cdot n_s = n_s = 1000 \text{ giri/minuto.}$$

La velocità del campo rotorico rispetto al campo statorico è :

$$n_s' - n = 0$$

ESERCIZIO 8

Si abbia una macchina asincrona alimentata alla frequenza $f_1 = 60$ Hz con $p = 4$ (coppie polari), e con scorrimento $s = 2\%$. Trovare la velocità di sincronismo, la velocità del rotore, la frequenza delle correnti rotoriche.

Risoluzione

La velocità di sincronismo è :

$$n_s = \frac{120 \cdot f_1}{2 \cdot p} = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{60 \cdot 60}{4} = 900 \text{ giri/minuto}$$

La velocità del rotore è :

$$n_r = (1 - s) \cdot n_s = 0.98 \cdot n_s = 882 \text{ giri/minuto}$$

La frequenza delle correnti rotoriche è :

$$f_2 = \frac{p \cdot (n_s - n_r)}{60} = \frac{4 \cdot (900 - 882)}{60} = 1.2 \text{ Hz}$$

$$\text{o anche } f_2 = s \cdot f_1 = 0.02 \cdot 60 = 1.2 \text{ Hz}$$

f_2 assume sempre valori bassi perché lo scorrimento ha valori piccoli