
Assegnare dati di input
Calcolare yu(Qt)
Assegnare c
Calcolare yu(Qmax)
Determinare E corrispondente a Qmax,yu(Qmax)
Determinare la Qcritica corrispondente
Qp<Qc
SI
Sfioratore semplice, Integro e calcolo lunghezza
NO
Fisso luce paratoia a (a> yu(Qt) e a>0.20 m)
Determino Eparatoia, y monte paratoia
Qcritica (E paratoia)
Qp<Qc
SI
Sfioratore con paratoia, Integro e calcolo lunghezza
NO
Fisso il restringimento, b, per avere ycritica in corrispondenza di Qt
Fisso luce paratoia a (a> yu(Qt) e a>0.20 m)
Determino Eparatoia, y monte paratoia
Qcritica (E paratoia)
Qp<Qc
SI
Sfioratore con paratoia E restringimento laterale Integro e calcolo lunghezza
NO
Nuovo b
Non facciamo qs parte